P

Comune di Canicattini Bagni

Ufficio Tecnico comunale



Geom. capo Giuseppe Carpinteri Arch. Pierpaolo Amenta

Una riflessione urbanistica sull'applicazione dei principi dell'Universal Design nella realtà canicattinese

Canicattini verso l'accessibiltà

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Schede metaprogetto

Dicembre 2024

Dott.ssa Marilena Miceli

Pa o lo Amenta

il Progettista

il Sindaco

il R.U.P.

l'Assessore

R.U.P.

rogettista

6

0

Assessore politiche sociali


il Sindaco

a



Categoria	Attraversamento Percorsi orizzontali		moto 004 4
Nome	Percorso Loges	Scheda	meta 001_1

percorso rettilineo




E' costituito da una serie di scanalature parallele al senso di marcia, appositamente pensati per essere facilmente percepiti, senza peraltro costituire impedimento o disagio per la deambulazione delle persone con disabilità motorie.

I canaletti in tal modo formati svolgono la funzione di vero e proprio binario per la punta del bastone bianco degli ipovedenti. A tale scopo, il fondo dei canali deve essere assolutamente liscio per consentire un migliore scivolamento, mentre la parte alta dei cordoli è ruvida in funzione antisdrucciolo. La larghezza del percorso guidato o pista tattile è di cm 60.



Questo codice viene facilmente ed intuitivamente riconosciuto dal non vedente come segnale di DIREZIONE RETTILINEA, in quanto lo scalino netto presente fra il fondo dei canaletti e la parte superiore dei cordoli informa ad ogni passo il suo senso cinestesico dell'esistenza di un dislivello regolare e parallelo al suo senso di marcia.

arresto pericolo




(Citato talvolta anche come "pericolo assoluto"), è una banda recante delle calotte sferiche rilevate con gradualità di circa 5 mm rispetto al piano dal quale si sollevano, disposte a reticolo diagonale. Tale altezza è necessaria affinché esse vengano sicuramente avvertite sotto i piedi e per rendere scomoda una prolungata permanenza sopra di esse. Questo segnale indica alla persona con disabilità visiva il divieto di superarlo per l'esistenza, al di là di esso, di un pericolo.

Tale Codice è internazionalmente usato anche per segnalare la zona di rispetto sul margine delle banchine ferroviarie o delle metropolitane e, in questi casi, la sua colorazione sarà gialla; la sua larghezza deve essere necessariamente di almeno cm 40, onde evitare che possa essere involontariamente scavalcato senza che vi capiti sopra un piede, mentre la sua lunghezza deve coprire l'intera zona di pericolo.



incrocio




E' costituito da una superficie di forma quadrata, di 60cm di lato, recante dei segmenti di piccole dimensioni disposti a scacchiera, perpendicolarmente gli uni rispetto agli altri, in modo che la punta del bastone avverta un ostacolo di lieve entità attraversola percezione di una serie di leggeri urti.



Categoria	Attraversamento Percorsi orizzontali	Colorado	
Nome	Percorso loges	Scheda	meta 001_2


svolta obbligata



E' utilizzato per raccordare efficacemente ad angolo retto due tratti di percorso rettilineo; è un quadrato di cm 60 di lato, recante canali curvilinei, perfettamente in asse con quelli del Codice di DIREZIONE RETTILINEA.



pericolo valicabile



Come suggerisce il nome, questo elemento serve a segnalare la presenza di un servizio adiacente alla pista tattile.

Esso ha ragione di essere impiegato soltanto quando sia inserito in un percorso guidato o pista tattile, dato che in questa situazione verrà ben individuato sotto i piedi come assenza dei cordoli del Codice di DIREZIONE RETTILINEA, mentre con la punta del bastone bianco che scorre nei canaletti, viene avvertito sotto forma di una tipica vibrazione provocata dalla righettatura trasversale al percorso. Quindi non va mai posto come segnale isolato.

attenzione servizio




Questo espediente è un invito a prestare attenzione o a segnala la presenza di un servizio adiacente alla nista tattila

Esso ha ragione di essere impiegato soltanto quando sia inserito in un percorso guidato o pista tattile, dato che in questa situazione verrà ben individuato sotto i piedi come assenza dei cordoli del Codice di DIREZIONE RETTILINEA, mentre con la punta del bastone bianco che scorre nei canaletti, viene avvertito sotto forma di una tipica vibrazione provocata dalla righettatura trasversale al percorso. per quanto spiegato, questo elemento non va mai posto come segnale isolato.



Categoria	Attraversamento Percorsi orizzontali		mata 004 2
Nome	Percorso loges	Scheda	meta 001_3
arresto pericolo —			
attenzione s		loges nella città di Cat rettilineo	ania
svolta obblig	rata		
incrocio	peri	colo valicabile	
percorso rettilin svolta obbliga			
arresto pericolo			









	Categoria	Superamento d	dislivelli		1 000 0
	Nome ram			Scheda	meta 002_2
_	Facilmente accessibile Pendenza 0%	Pendenza 5%	Moderatan accessit Pendenz 6 - 8%	pile	Accessibile con accompagnatore Pendenza > 8%
pewndenza rampa (%)	12————————————————————————————————————	2 3 4	5 6	7 8	9 10 sviluppo lineare (m)













Categoria	Parcherggi riservati	Scheda	meta 005
Nome		Scrieda	meta 003
2.10 3.20		Parch	neggio parallelo √30°~
	5.00	Parcheggio in	linea
2.70			€
	5.00-6.00-	,	1.00



Categoria	Percorsi longitudinale e superamento dislivelli	Scheda	meta 006
Nome	Attraversamento pedonale		








A sinistra: montascale istallato presso l'edificio 10 del Dipartimento di Ingegneria ed Architettura dell'Università di Catania. In altro montascale installato presso Villa Alagona a Canicattini Bagni (SR), (attualmente fuori uso)








Categoria Superamento di dislivelli		Cabada	mete 000 4
Nome	ascensore	Scheda	meta 008_1
	Dimensione cabina e piattaforma di distribuzione	е	
	1.40	50	
1.10	0.80	1.50	
	Nuova costruzione non residenziale		
	1.30	50	
0.95	0.80	1.50	
	Nuova costruzione residenziale		
	1.201.40	0———	
0.80		1.40	
	Adeguamento edificio residenziale		



Categoria	Superamento di dislivelli	Cabada	moto 009 2	
Nome	ascensore	Scheda	meta 008_2	

luce di emergenza autonomia minimo 3 ore



segnale sonoro di arrivo al piano e segnale luminoso di allarme

segnale luminoso di conferma dell'avvenuta ricezione dell'allarme

porte con sistema automatico di arresto e inversione della chiusura, devono rimanere aperte al piano almeno 6 secondi, con tempo di chiusura di almeno 4 secondi.







Categoria	Partizioni interne e chius	ure esterne	0.1	4 000
Nome	porte		Scheda	meta 009
	-0.90		0.90	
0.40	0.80	0.40		
porta tipo - v	sta frontale pressione apertura	* 1	rata tipo - vista fror barriera antiurto **griglia antiurto	ntale
	—≥0.80—		<i>→</i> ≥0.75 <i>→</i>	
porta estern	a zerbino integrato alla pavimentazione	porta inte	erna	
1.30		1.00	1.40	
p	orta spazi antistanti ad un	a porta scorr	revole	