

P

Comune di Canicattini Bagni

Ufficio Tecnico comunale



Geom. capo Giuseppe Carpinteri

Arch. Pierpaolo Amenta

Una riflessione urbanistica sull'applicazione
dei principi dell'Universal Design
nella realtà canicattinese

Canicattini verso l'accessibilità

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Schede di rilevamento

Dicembre 2024

Dott.ssa Marilena Miceli

Paolo Amenta



il Sindaco

il R.U.P.

l'Assessore

R.U.P.

rogettista

e

b


Assessore
politiche
sociali

il Sindaco

a


Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb 001
			
Toponomastica	Via Vittorio Emanuele (altezza civico 408)		
Coordinate G.P.S.	37°01'41.4"N 15°04'20.1"E		
Tipologia	Viabilità pedonale		
Criticità	Il palo dell'illuminazione pubblica e l'arredo urbano ostruiscono il passaggio di una carrozzina		
Soluzione	Riordinare gli elementi di arredo urbano in modo da eliminare strizioni date dai vari elementi di disturbo		
Riferimenti normativi	D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 9 comma 3 "...Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote..."		

Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb. 002
			
Toponomastica	Via Vittorio Emanuele (altezza civico 433)		
Coordinate G.P.S.	37°01'41.4"N 15°04'20.1"E		
Tipologia	Viabilità pedonale		
Criticità	Strizione della sezione della viabilità pedonale in prossimità del raccordo del marciapiede		
Soluzione	Aumentare la larghezza della sezione dei marciapiedi nella parte sottesa al raccordo		
Riferimenti normativi	D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 5 comma 3 "...La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote..." e D.M. 24 236/89 n. 503, art. 4.2 commi 1 e 2		


Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb. 003
			
Toponomastica	Via Trieste (altezza civico 3)		
Coordinate G.P.S.	37°01'41.4"N 15°04'20.1"E		
Tipologia	Viabilità pedonale		
Criticità	Sezione del marciapiede non adeguata		
Soluzione	Aumentare la larghezza della sezione dei marciapiedi fino ad m 1,50 con pendenza longitudinale max 5% e trasversale 1%. Inibire la sosta su lato opposto in modo da garantire il transito di un mezzo di soccorso		
Riferimenti normativi	D.M. 24 236/89 n. 503, art. 4.2 commi 1 e 2 e art. 8.2 comma 1		


Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda Urb. 004	
			
Toponomastica	Via Vittorio Emanuele (altezza civico 93)		
Coordinate G.P.S.	37°02'06.3"N 15°03'36.1"E		
Tipologia	Attraversamento pedonale		
Criticità	Attraversamento pedonale che si innesta in un marciapiede con dimensioni inferiori a quanto consentito dalla normativa		
Soluzione	Aumentare la larghezza della sezione del marciapiedi ortogonalmente all'attraversamento pedonale e diminuzione della sezione dell'arteria stradale. Il restringimento della sezione stradale è da considerarsi un deterrente della velocità del traffico veicolare		
Riferimenti normativi	D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 6 commi 1,2,3 "...Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità..."Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.		




Scheda di “Rilevamento Urbano”

		codice scheda	Urb. 005
			
Toponomastica	Via Vittorio Emanuele (altezza civico 65)		
Coordinate G.P.S.	37°02'06.3"N 15°03'36.1"E		
Tipologia	Viabilità pedonale		
Criticità	Elementi di arredo urbano che intralciano la viabilità pedonale		
Soluzione	Rimozione degli elementi di arredo urbano che possano ostruire il percorso della viabilità pedonale eventualmente riposizionarli in modo da lasciare un franco libero di 1,50 m		
Riferimenti normativi	D.M. 24 236/89 n. 503, art. 4.2 commi 1 e 2 e art. 8.2 comma 1		


Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda		Urb. 006	
					
Toponomastica		Via San Nicola			
Coordinate G.P.S.		37°02'14.0"N 15°03'28.3"E			
Tipologia		Attraversamento pedonale			
Criticità		Quadrivio sprovvisto di segnaletica orizzontale di attraversamento (strisce pedonali), manto stradale sconnesso			
Soluzione		Riordino delle quote del setto stradale, regolarizzazione della superficie da destinare all'attraversamento pedonale mancante, posizionamento di strisce pedonali con idonee vernici e relativa segnaletica verticale			
Riferimenti normativi		D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Articolo 145 - Regolamento di Attuazione - attraversamento pedonale- “..gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebraure con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm...” (Art 40 CDS def. Segnaletica orizzontale)			


Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb. 007
			
Toponomastica	Via San Nicola		
Coordinate G.P.S.	37°02'14.0"N 15°03'28.3"E		
Tipologia	Viabilità pedonale		
Criticità	Viabilità stradale in prossimità di scuole sprovvista di percorso riservato ai pedoni		
Soluzione	Realizzazione di marciapiede o percorso pedonale su sede protetta, istituzione di senso unico di circolazione per i veicoli, istituzione del limite di velocità di 10 Km/h nell'orario di attività scolastica		
Riferimenti normativi	D.M. 5/11/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade, punto 3.4.6 Larghezza del marciapiede D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 5 comma 3 “... La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione da parte di persone su sedia a ruote...”		


Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb. 008
			
Toponomastica	Via Grimaldi		
Coordinate G.P.S.	37°02'14.0"N 15°03'28.3"E		
Tipologia	Superamento di dislivelli		
Criticità	Scale per accesso, impossibilità a superare il dislivello		
Soluzione	1. Pendenza massima Per rampe con lunghezza fino a 10 metri, la pendenza massima consentita è del 8%. Per rampe con lunghezza fino a 1,5 metri, la pendenza può raggiungere il 15%. Per rampe con lunghezza compresa tra 1,5 e 3 metri, la pendenza può essere del 12%. 2. Larghezza La larghezza minima della rampa deve essere di 90 cm, anche se è consigliabile una larghezza di 100 cm o superiore, per consentire un passaggio agevole a una persona su sedia a rotelle. 3. Pianerottoli Deve essere previsto un pianerottolo ogni 10 metri di sviluppo lineare della rampa. La profondità del pianerottolo deve essere almeno di 1,50 metri. Un pianerottolo di uguale profondità deve essere presente all'inizio e alla fine della rampa. 4. Bordi e protezioni Le rampe devono essere dotate di un bordo laterale alto almeno 10 cm per evitare che le ruote delle sedie a rotelle possano uscire dalla superficie della rampa. 5. Corrimano Deve essere installato un corrimano su entrambi i lati della rampa, posizionato ad un'altezza di 90 cm dal piano della rampa. Il corrimano deve proseguire oltre la rampa di almeno 30 cm all'inizio e alla fine. 6. Superficie antiscivolo La superficie della rampa deve essere antiscivolo, sia in condizioni asciutte che bagnate, per evitare il rischio di cadute.		
Riferimenti normativi	D.M. 14 giugno 1989, n. 236 art 8.1.11 rampe D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 7 scale e rampe		


Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb. 009
			
Toponomastica	Via Vittorio Emanuele		
Coordinate G.P.S.	37°02'14.0"N 15°03'28.3"E		
Tipologia	Fermata BUS non segnalata		
Criticità	Mancanza di segnaletica e spazio dedicato		
Soluzione	Posizionare segnaletica orizzontale e verticale “fermata bus”, realizzazione di idonea pensilina, segnaletica tattile a pavi mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o ipovedenti in quanto in quanto non sono in grado di percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in accostamento		
Riferimenti normativi	D.M. 14 giugno 1989, n. 236 art 8.1.11 rampe D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 7 scale e rampe		

Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb. 010		
					
Toponomastica	<i>generica</i>				
Coordinate G.P.S.	<i>generica</i>				
Tipologia	<i>Superamento di dislivelli</i>				
Criticità	<i>Disconnessione del piano</i>				
Soluzione	<i>Verifica periodica dello stato della pavimentazione, manutenzione ordinaria: spazzamento presenza di ceneri vulcaniche o polveri, asportazione patine biologiche e/o erbe infestanti, manutenzione straordinaria: riposizionamento con idonea malta delle piastrelle distaccate o non aderenti al piano, in caso di mancanza, ripristino con elementi della stessa cromia, in ogni caso garantire che il piano abbia buone proprietà antisdruciolevoli. Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e non essere a spigoli vivi</i>				
Riferimenti normativi	D.M. 14 giugno 1989, n. 236 art 4.1. e 4.2.2 pavimenti art 8.2.2 percorsi e art 8.2.2 pavimentazioni UNI EN 1338 (Masselli) e UNI EN 1339 (Lastre)				

Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb. 011
			
Toponomastica	generica		
Coordinate G.P.S.	generica		
Tipologia	Superamento di dislivelli		
Criticità	Presenza di passo carraio permanente su percorso pedonale		
Soluzione	Ripristino nel piano originario del percorso pedonale, uso di scivoli amovibili		
Riferimenti normativi	D.M. 14 giugno 1989, n. 236 art 4.1. e 4.2.1 percorsi esterni “..ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti...”		

Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb. 012
			
Toponomastica	<i>generica</i>		
Coordinate G.P.S.	<i>generica</i>		
Tipologia	<i>Superamento di dislivelli</i>		
Criticità	<i>Presenza di ponteggi per opere edili</i>		
Soluzione	<i>Uso di passaggi carrai. Nell'ipotesi in cui risultino installati contemporaneamente nello stesso isolato in ambo i lati, due o più ponteggi mobili, garantire che almeno in un lato della viabilità pedonale venga garantita la fruibilità in sicurezza da parte di normo dotati e persone con ridotte capacità motorie. (sottopassi dotati di altezza e larghezza minima, non presenza di elementi che possano ferire il fruitore, pannelli o rete fisse che possano diminuire sostanzialmente il grado di illuminazione)</i>		
Riferimenti normativi	D.M. 14 giugno 1989, n. 236 art 4.1. e 4.2.1 percorsi esterni T.U.L.S. D.81/08 sez. V		

Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb. 013
			
Toponomastica	<i>generica</i>		
Coordinate G.P.S.	<i>generica</i>		
Tipologia	<i>Attraversamento pedonale</i>		
Criticità	<i>Impossibilità ad accedere al marciapiede assenza rampa d'accesso</i>		
Soluzione	1) <i>Attraversamento rialzato, previa valutazione della corrivazione delle acque meteoriche che scorrono trasversalmente allo stesso;</i> 2) <i>Realizzazione di rampe d'accesso al marciapiede (per dislivelli fino a 15 cm) lunghezza minima 1,50 m pendenza max 12%</i> 3) <i>Verifica periodica strisce pedonali</i>		
Riferimenti normativi	D.M. 24 236/89 art 4 “...Nello spazio pubblico deve essere sempre garantito almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie e che assicuri loro la piena accessibilità, al pari delle persone normodotate, a tutti i punti dello spazio pubblico, con particolare riferimento a tutti gli accessi degli edifici, a tutti gli attraversamenti stradali, alle fermate dei mezzi pubblici e ai parcheggi ...” art. 6 “... Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve, salvo giustificate eccezioni, superare i 15 cm.		

Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb. 014
			
Toponomastica	generica		
Coordinate G.P.S.	generica		
Tipologia	Rampa d'accesso al marciapiede		
Criticità	Piano sconnesso della rampa d'accesso al marciapiede		
Soluzione	Una giusta dimensione per un percorso pedonale è di 150 cm e, se presente, il dislivello fra zone adiacenti non deve superare i 2,5 cm. Si deve fare inoltre attenzione a non creare restringimenti o ad inserire elementi che ne intralcino l'utilizzo, la superficie ben livellata e antisdrucciolevole. Bisogna prestare attenzione, inoltre, al fatto che eventuali griglie poste lungo il percorso non facilitino l'incastro delle ruote della carrozzina		
Riferimenti normativi	D.M. 24 236/89 art 4 Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 art. 8.2.1. Percorsi.		


Scheda di “Rilevamento Urbano”



		codice scheda	Urb. 015
			
Toponomastica	<i>generica</i>		
Coordinate G.P.S.	<i>generica</i>		
Tipologia	<i>Parcheggi</i>		
Criticità	<i>Impossibilità a garantire un parcheggio riservato</i>		
Soluzione	<i>Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.</i>		
Riferimenti normativi	<i>D.M. n. 236/1989, inoltre, al punto 8.2.3. parcheggi,</i>		

Scheda di “rilevamento immobili”



		Scheda	Imm.001		
					
Toponomastica	Via XX Settembre 42				
Coordinate G.P.S.	37° 2'8.38"N 15° 3'44.54"E				
Denominazione	Palazzo comunale				
Esterno	1) E' presente un marciapiede? Si ☐ No ☐ Se si, è con rampa ☐ No senza rampa ☐ 2) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☐ No ☐ 3) E' presente un percorso "loges"? Si ☐ No ☐ 4) L'ingresso è : a raso ☐ con gradini ☐ presenza di rampa o scivolo Si ☐ No ☐ presenza di servo scala Si ☐ No ☐ 5) E' presente impianto citofonico? Si ☐ No ☐				

	<i>Se si, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☐ 6) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☐ No ☒ 7) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☐ No ☒ <i>Se si, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☐ No ☒
Interno	1) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☒ No ☐ 2) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☒ No ☐ 3) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☒ No ☐ <i>se si, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☒ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☒ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☒ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☒ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☐ No ☒ 4) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☒ 5) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> Si ☒ No ☐ <i>se si, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☒ No ☐
Note	

Scheda di “rilevamento immobili ”




		Scheda	Imm.002
			
Toponomastica	Via XX Settembre 165		
Coordinate G.P.S.	37° 2'0.44"N 15° 3'52.65"E		
Denominazione	Palazzo Cianci sede Centro anziani		
Esterno	1) E' presente un marciapiede? Si ☐ No ☐ Se si, è con rampa ☐ o senza rampa ☐ 2) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☐ No ☐ 3) E' presente un percorso "loges"? Si ☐ No ☐ 4) L'ingresso è : a raso ☐ con gradini ☐ presenza di rampa o scivolo Si ☐ No ☐ presenza di servo scala Si ☐ No ☐ 5) E' presente impianto citofonico? Si ☐ No ☐		

	<i>Se sì, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☐ 6) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☐ No ☒ 7) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☐ No ☐ <i>Se sì, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☐ No ☐
Interno	1) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☒ No ☐ 2) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☐ No ☒ 3) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☒ No ☐ <i>se sì, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☒ No ☐ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☒ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☒ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☒ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☒ No ☐ 4) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☒ 5) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> Si ☒ No ☐ <i>se sì, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☒ No ☐
Note	



Scheda di “rilevamento immobili”

		Scheda	Imm.003
			
Toponomastica	Via Umberto 391		
Coordinate G.P.S.	37° 1'38.87" 15° 4'17.52"E		
Denominazione	Guardia medica		
Esterno	1) E' presente un marciapiede? Si ☐ No ☐ Se si, è con rampa ☐ o senza rampa ☐ 2) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☐ No ☐ 3) E' presente un percorso "loges"? Si ☐ No ☐ 4) L'ingresso è : a raso ☐ con gradini ☐ presenza di rampa o scivolo Si ☐ No ☐ presenza di servo scala Si ☐ No ☐ 5) E' presente impianto citofonico? Si ☐ No ☐		

	<i>Se sì, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☐ 6) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☐ No ☐ 7) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☐ No ☐ <i>Se sì, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☐ No ☐
Interno	1) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☐ No ☐ 2) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☐ No ☐ 3) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☐ No ☐ <i>se sì, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☐ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☐ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☐ No ☐ 4) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☐ 5) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> ☐ Si ☐ No <i>se sì, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☐
Note	<i>Accesso secondario da area esterna priva di pavimentazione con rampa non a norma (pendenza oltre 8%), privo di citofono . Vater servizio igienico non idoneo.</i>

Scheda di “rilevamento immobili ”



		Scheda	Imm.004
			
Toponomastica	Via Umberto 58		
Coordinate G.P.S.	37° 2'2.64"N 15° 3'39.77"E		
Denominazione	Scuola elementare “Plesso Mazzini”		
Esterno	1) E' presente un marciapiede? Si ☒ No ☐ Se si, è con rampa ☒ o senza rampa ☐ 2) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☒ No ☐ 3) E' presente un percorso “loges” ? Si ☐ No ☒ 4) L'ingresso è : a raso ☐ con gradini ☒ presenza di rampa o scivolo Si ☒ No ☐ presenza di servo scala Si ☐ No ☒ 5) E' presente impianto citofonico? Si ☐ No ☒		

	<i>Se sì, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☐ 6) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☐ No ☒ 7) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☒ No ☐ <i>Se sì, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☒ No ☐
Interno	1) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☒ No ☐ 2) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☒ No ☐ 3) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☒ No ☐ <i>(impianto di sollevamento esterno uso antincendio- fuori uso)</i> <i>se sì, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☒ No ☐ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☒ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☒ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☒ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☒ No ☐ 4) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☒ 5) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> Si ☒ No ☐ <i>(solo al piano terra)</i> <i>se sì, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☒
Note	

Scheda di “rilevamento immobili”




		Scheda	Imm.005
Toponomastica	Via Umberto 341		
Coordinate G.P.S.	37° 1'42.58"N 15° 4'11.49"E		
Denominazione	Scuola media “Plesso Giovanni Verga”		
Esterno	1) E' presente un marciapiede? Si ☐ No ☐ Se si, è con rampa ☐ o senza rampa ☐ 2) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☐ No ☐ 3) E' presente un percorso “loges” ? Si ☐ No ☐ 4) L'ingresso è : a raso ☐ con gradini ☐ presenza di rampa o scivolo Si ☐ No ☐ presenza di servo scala Si ☐ No ☐ 5) E' presente impianto citofonico? Si ☐ No ☐		

	<i>Se sì, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☐ 6) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☒ No ☐ 7) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☒ No ☐ <i>Se sì, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☐ No ☒
Interno	1) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☒ No ☐ 2) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☒ No ☐ 3) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☐ No ☒ <i>se sì, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☐ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☐ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☐ No ☐ 4) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☒ 5) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> Si ☒ No ☐ <i>se sì, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☒
Note	<i>Assenza di servo scala in tutti i corpi, aula informatica non raggiungibile da carrozzina, i soli servizi igienici adeguati sono ubicati nella palestra e al piano terra del corpo originario della scuola. Assenza di percorso "Loges" segnalato dalla Dirigente</i>



Scheda di “rilevamento immobili ”

		Scheda	Imm.006
			
Toponomastica	Via Umberto 341		
Coordinate G.P.S.	37° 1'37.98"N 15° 4'16.52"E		
Denominazione	Liceo Scientifico		
Esterno	1) E' presente un marciapiede? Si ☒ No ☐ Se si, è con rampa ☐ o senza rampa ☐ 2) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☐ No ☐ 3) E' presente un percorso "loges"? Si ☐ No ☒ 4) L'ingresso è : a raso ☐ con gradini ☐ presenza di rampa o scivolo Si ☒ No ☐ presenza di servo scala Si ☐ No ☒ 5) E' presente impianto citofonico? Si ☒ No ☐		

	<i>Se sì, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☒ 6) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☒ No ☐ 7) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☒ No ☐ <i>Se sì, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☐ No ☒
Interno	1) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☒ No ☐ 2) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☐ No ☒ (presenza di scala antincendio) 3) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☒ No ☐ <i>se sì, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☒ No ☐ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☒ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☒ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☒ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☒ No ☐ 4) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☒ 5) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> Si ☒ No ☐ <i>se sì, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☒ No ☐
Note	

Scheda di “rilevamento immobili”




		Scheda	Imm.007
			
Toponomastica	Via Umberto 341		
Coordinate G.P.S.	37° 1'46.08"N 15° 4'5.68"E		
Denominazione	Scuola primaria e secondaria di primo grado “Plesso Garibaldi”		
Esterno	1) E' presente un marciapiede? Si ☒ No ☐ Se si, è con rampa ☐ o senza rampa ☒ 2) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☒ No ☐ 3) E' presente un percorso “loges”? Si ☐ No ☒ 4) L'ingresso è : a raso ☒ con gradini ☐ presenza di rampa o scivolo Si ☒ No ☐ presenza di servo scala Si ☐ No ☒ 5) E' presente impianto citofonico? Si ☐ No ☒		

	<i>Se sì, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☐ 6) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☒ No ☐ 7) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☒ No ☐ <i>Se sì, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☒ No ☐
Interno	1) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☒ No ☐ 2) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☒ No ☐ 3) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☐ No ☒ <i>se sì, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☐ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☐ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☐ No ☐ 4) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☒ 5) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> Si ☒ No ☐ <i>se sì, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☒
Note	<i>Necessità di servo scala e percorso Loges, adeguare servizi igienici piano terra. L'ingresso su via Umberto risulta inibito alle scolaresche a ai fruitori con ridotta capacità motoria.</i>




Scheda di “rilevamento immobili”

		Scheda	Imm.008
			
Toponomastica	Via San Nicola		
Coordinate G.P.S.	37° 2'12.77"N 15° 3'27.67"E		
Denominazione	Scuola primaria “Plesso San Nicola”		
Esterno	1) E' presente un marciapiede? Si ☐ No ☒ Se si, è con rampa ☐ o senza rampa ☐ 2) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☐ No ☒ 3) E' presente un percorso “loges”? Si ☐ No ☒ 4) L'ingresso è : a raso ☐ con gradini ☐ presenza di rampa o scivolo Si ☒ No ☐ superficie sconnessa presenza di servo scala Si ☐ No ☒ 5) E' presente impianto citofonico? Si ☒ No ☐		

	<i>Se sì, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☒ 6) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☒ No ☐ 7) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☐ No ☐ <i>Se sì, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☐ No ☐
Interno	1) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☐ No ☒ 2) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☐ No ☒ 3) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☐ No ☐ <i>se sì, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☐ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☐ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☐ No ☐ 4) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☐ 5) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> Si ☒ No ☐ <i>se sì, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☒ No ☐
Note	<i>Necessità di percorso Loges, presenza di rampa d'accesso a norma con copertura. La rampa collega lo spazio scoperto della scuola con l'interno.</i>



Scheda di “rilevamento immobili”

		Scheda	Imm.009		
					
Toponomastica	Via San Nicola				
Coordinate G.P.S.	37° 2'14.43"N 15° 3'27.55"E				
Denominazione	Asilo nido comunale				
Esterno	1) E' presente un marciapiede? Si ☐ No ☒ Se si, è con rampa ☐ o senza rampa ☐ 2) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☐ No ☒ 3) E' presente un percorso "Loges" ? Si ☐ No ☒ 4) L'ingresso è : a raso ☐ con gradini ☐ presenza di rampa o scivolo Si ☒ No ☐ presenza di servo scala Si ☐ No ☒ 5) E' presente impianto citofonico? Si ☒ No ☐				

	<i>Se sì, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☒ 6) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☒ No ☐ 7) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☐ No ☐ <i>Se sì, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☐ No ☐
Interno	6) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☐ No ☒ 7) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☐ No ☒ 8) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☐ No ☐ <i>se sì, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☐ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☐ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☐ No ☐ 9) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☐ 10) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> Si ☒ No ☐ <i>se sì, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☒ No ☐
Note	<i>Necessità di percorso Loges, presenza di rampa d'accesso a norma con copertura. La rampa collega lo spazio scoperto della scuola con l'interno.</i>




Scheda di “rilevamento immobili ”

		Scheda	Imm.010		
Toponomastica	Via Solferino 279				
Coordinate G.P.S.	37° 1'46.04"N 15° 3'56.90"E				
Denominazione	Tennis Club Canicattini				
Esterno	8) E' presente un marciapiede? Si ☒ No ☐ Se si, è con rampa ☒ o senza rampa ☐ 9) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☒ No ☐ 10) E' presente un percorso "loges"? Si ☐ No ☒ 11) L'ingresso è : a raso ☐ con gradini ☐ presenza di rampa o scivolo Si ☒ No ☐ presenza di servo scala Si ☐ No ☒ 12) E' presente impianto citofonico? Si ☐ No ☒				

	<i>Se sì, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☐ 13) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☒ No ☐ 14) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☐ No ☒ <i>Se sì, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☐ No ☐
Interno	6) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☐ No ☒ 7) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☒ No ☐ 8) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☐ No ☒ <i>se sì, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☐ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☐ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☐ No ☐ 9) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☒ 10) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> Si ☒ No ☐ <i>se sì, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☒ No ☐
Note	<i>Necessità di servo scala o piattaforma mobile per l'accesso al campo di tennis</i>



Scheda di “rilevamento immobili”

		Scheda	Imm.011
			
Toponomastica	via Vittorio Emanuele 408		
Coordinate G.P.S.	37° 1'44.07"N 15° 4'15.52"		
Denominazione	Villa “Alagona” sede Scout e UNITALSI		
Esterno	1) E' presente un marciapiede? Si ☒ No ☐ Se si, è con rampa ☒ o senza rampa ☐ 2) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☒ No ☐ 3) E' presente un percorso “loges” ? Si ☐ No ☒ 4) L'ingresso è : a raso ☒ con gradini ☐ presenza di rampa o scivolo Si ☐ No ☐ presenza di servo scala Si ☒ No ☐ (fuori uso) 5) E' presente impianto citofonico? Si ☒ No ☐		

	<i>Se sì, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☒ 6) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☐ No ☒ 7) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☐ No ☒ <i>Se sì, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☐ No ☐
Interno	1) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☒ No ☐ 2) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☒ No ☐ 3) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☐ No ☒ <i>se sì, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☐ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☐ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☐ No ☐ 4) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☒ 5) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> Si ☒ No ☐ (parzialmente adeguato) <i>se sì, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☒
Note	<i>Bagno presente solo al piano sopraelevato (P.T.), risulta parzialmente adeguato (manca pulsante di chiamata, maniglia, barra ribaltabile etc). Assenza di servo scala interno (scale luce minore di 75 cm). Assenza percorso "Loges"</i>



Scheda di “rilevamento immobili”

	Scheda	Imm.012
Toponomastica	Piazza Caduti di Nassiria	
Coordinate G.P.S.	37° 1'40.05"N 15° 4'28.27"E	
Denominazione	Sede Protezione Civile comunale, C.O.M. CB OMEGA, 118 e AVOCA	
Esterno	8) E' presente un marciapiede? Si ☒ No ☐ Se si, è con rampa ☒ o senza rampa ☐ 9) Il percorso dal marciapiede all'ingresso è praticabile da una carrozzina? Si ☒ No ☐ 10) E' presente un percorso "loges"? Si ☐ No ☒ 11) L'ingresso è : a raso ☐ con gradini ☐ presenza di rampa o scivolo Si ☒ No ☐ presenza di servo scala Si ☐ No ☒ 12) E' presente impianto citofonico? Si ☐ No ☒	

	<i>Se sì, è ad un'altezza compresa tra 110 e 140 cm?</i> Si ☐ No ☐ 13) <i>La porta d'ingresso si apre verso l'esodo?</i> Si ☒ No ☐ 14) <i>La porta d'ingresso ha superfici vetrate a tutt'altezza?</i> Si ☒ No ☐ <i>Se sì, vi è un pannello o griglia di protezione? (min 40 cm)</i> Si ☐ No ☒
Interno	6) <i>L'edificio ha più piani?</i> Si ☒ No ☐ 7) <i>Ha accesso plurimo?</i> Si ☐ No ☒ 8) <i>L'edificio è dotato di ascensore?</i> Si ☐ No ☒ <i>se sì, l'ascensore riesce a collegare più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☐ <i>raggiunge tutti i piani?</i> Si ☐ No ☐ <i>la porta dell'ascensore permette l'accesso di una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la cabina dell'ascensore è grande abbastanza per una carrozzina?</i> Si ☐ No ☐ <i>la pulsantiera di chiamata dell'ascensore è posizionata ad altezza idonea?</i> Si ☐ No ☐ 9) <i>L'immobile è dotato di servoscala?</i> Si ☐ No ☒ 10) <i>Nell'immobile sono presenti servi igienici adeguati?</i> Si ☒ No ☐ (parzialmente adeguato) <i>se sì, sono raggiungibili da più corpi dell'immobile?</i> Si ☐ No ☒
Note	<i>Bagno adeguato presente solo al piano terra. Assenza di servo scala interno, assenza percorso "Loges"</i>



Scheda rilevamento interni

Categoria	Superamento dislivelli	Scheda	rilev. 001
Nome	scale		



Scuola "Plesso Mazzini"



Scuola "Plesso Garibaldi"



Scheda rilevamento interni

Categoria	Superamento dislivelli	Scheda	rilev. 001
Nome	scale		



Palazzo comunale



Sede Protezione Civile

rilevamento interni



Categoria	Superamento dislivelli	Scheda	rilev. 001
Nome	scale		
			
Palazzo Cianci			
			
Villa Alagona			



rilevamento interni

Categoria	Servizi igienici	Scheda	rilev. 002
Nome			



Guardia medica



rilevamento interni

Categoria	Servizi igienici	Scheda	rilev. 002
Nome			



Villa Alagona



rilevamento interni

Categoria	Servizi igienici	Scheda	rilev. 003
Nome			



Palazzo comunale



rilevamento interni

Categoria	Servizi igienici	Scheda	rilev. 003
Nome			



Palazzo Ciani